

รายงานด่วนการเกิดอุบัติเหตุ(เสียชีวิต)

1. สถานที่ปฏิบัติงาน แผนก Logistic (K/D)
2. ผู้ประสบภัย คุณ A(อายุ 60 ปี) senior partner (เกษียณอายุเดือนพฤศจิกายน ปี 2010)
 เข้างานปี 1969 อายางาน 42 ปี ประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน 4 ปี
 (ได้รับ Forklift Licence ปี 1980)
3. วันเวลาที่เกิดเหตุ วันที่ 21 มกราคม 2011 เวลาประมาณ 15:00น
4. สถานที่เกิดเหตุ โรงงานคากาวา ถนนทิศเหนือในโรงงาน 3
5. ลักษณะการเกิด รถโฟล์คลิฟ แบบยีนบังคับ ล้มทับขณะถอยหลังจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก
ที่ถนนด้านทิศเหนือของโรงงาน 3 โดยรถโฟล์คลิฟแบบยีนบังคับ(ถูกทับอย่างรุนแรงที่บริเวณหน้าอก)
6. หลังเกิดเหตุ เกิดเหตุตอนเวลาประมาณ 15:00 น
หลังจากพลิกคว่ำ พวกคนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตรีบเข้าไปช่วยกันยกรถโฟล์คลิฟขึ้นทันทีแต่ยกไม่ขึ้น

B GL โทรเรียกรถพยาบาล

15:05:00 C CLได้รับการรายงานจากคุณ D พนักงาน (K/D)

15:08:00 C CL สั่งการให้คนที่ขับรถโฟล์คลิฟคันอื่นมาช่วยยก

15:11:00 Logistic คุณ E ใช้รถโฟล์คลิฟอีกคันเข้ามายกและเข้าช่วยเหลือชีวิต

ปฐมพยาบาลขั้นต้น (คุณ F , คุณ G , คุณ H) ทำการปั๊มหัวใจและฝายปอด

15:30:00 รถพยาบาลมาถึง

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (พยาบาลที่มากับรถพยาบาลทำการปั๊มหัวใจ ฯลฯ)

15:38:00 รถพยาบาลออกเดินทาง (นำส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ คากาวา)


▪ ดำรวจเข้ามาตรวจสอบเกิดสถานที่เหตุ

▪ หน่วยงานผู้ดูแลควบคุมเข้ามาตรวจสอบสถานเกิดเหตุ

16:42:00 หมดลมหายใจ (ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์)
7. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (การสันนิษฐาน)

ระบายน้ำ Coolant ใต้ผ่านถนน

ผาธารระบายน้ำ Coolant กระเด็นขึ้น ไปเสียบอยู่ใต้ห้องรถโพลีคลิฟแบบยีนบังคับ



立乗式リーチフォークリフト転倒災害(写真) ระบุอุบัติเหตุนรถฟอร์คลิฟแบบยืน

